


1




2



3




4



5



6



## Technical Data

### Device

TXF-MT-01	100020090
Ident-No.	TXF705
For use with	TXF707 TXF710

### General data

Max. outside diameter of mounting tube	48 mm, + 0 mm/- 0.3 mm
Min. tightening torque for mounting	
- M22 hexagonal screw nut (28 mm wrench size)	1000 Ncm
- M5x10 screw (PH2 cross recess)	130 Ncm
- Allen screw (2.5 mm wrench size)	

## Scope of Delivery

Part	Quantity
Mounting flange	1
M5 Allen screw	4
O-ring seal	3
Ring seal	1
M22 hexagonal screw nut	1
M5x10 screw	4
M5 spring washer	4

**DE** Kurzbetriebsanleitung**TXF-MT-01 – Montageflansch****Weitere Unterlagen**

Ergänzend zu diesem Dokument finden Sie im Internet unter [www.turck.com](http://www.turck.com) folgende Unterlagen:

- Datenblatt
- Betriebsanleitungen zur TX...-Serie

**Zu Ihrer Sicherheit****Bestimmungsgemäße Verwendung**

Der Montageflansch dient zur Montage der HMIs TXF705, TXF707 und TXF710 auf Rohrhalterungen. Das Zubehör darf nur wie in dieser Anleitung beschrieben verwendet werden.

Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimungsgemäß. Für daraus resultierende Schäden übernimmt Turck keine Haftung.

**Allgemeine Sicherheitshinweise**

- Nur fachlich geschultes Personal darf das Zubehör montieren, installieren und instand halten.
- Das Zubehör nur in Übereinstimmung mit den geltenden nationalen und internationalen Bestimmungen, Normen und Gesetzen einsetzen.

**Produktbeschreibung****Abmessungen**

Siehe Abb. 1

**Lieferumfang**

Siehe „Scope of Delivery“

**Montieren**** **WARNUNG****

Fehlerhafte Montage

**Verlust der Schutzart**

- Zur Gewährleistung der Schutzarten IP67, Type 1, Type 12 oder Type 4x:  
Montageanweisungen unbedingt beachten.
- Mitgelieferte O-Ring-Dichtungen auf korrekten Sitz überprüfen (s. Abb. 2 und 3).
- Montageflansch gemäß Abb. 4 mit einem Drehmomentschlüssel (28 mm) und dem mitgelieferten Montagematerial am HMI befestigen.
- Montageflansch gemäß Abb. 5 mit Schmiermittel versehen.
- Rohrhalterung gemäß Abb. 5 und 6 mit den mitgelieferten Innensechskantschrauben und einem Inbusschlüssel (2,5 mm) im Montageflansch befestigen.

**Entsorgen**

-  Die Produkte müssen fachgerecht gemäß WEEE-Richtlinie 2012/19/EU entsorgt werden und gehören nicht in den normalen Hausmüll.

**FR**

## Mode d'emploi simplifié

**TXF-MT-01 – Bride de montage****Documents supplémentaires**

Sous [www.turck.com](http://www.turck.com) vous trouverez les documents suivants, qui contiennent des informations complémentaires à la présente notice:

- Fiche technique
- Notice d'utilisation série TX...

**Pour votre sécurité****Utilisation conforme**

La bride de montage est utilisée pour monter les IHM TXF705, TXF707 et TXF710 sur des supports de tubes.

Les accessoires doivent être utilisés conformément aux instructions du présent guide. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme. La société Turck décline toute responsabilité en cas de dommages causés par une utilisation non conforme.

**Consignes générales de sécurité**

- Seul un personnel qualifié est habilité à monter, installer et entretenir les accessoires.
- Les accessoires doivent uniquement être utilisés conformément aux dispositions, normes et lois nationales et internationales en vigueur.

**Description du produit****Dimensions**

Voir Fig. 1

**Étendue de la fourniture**

Voir « Scope of Delivery »

**Montage**** AVERTISSEMENT**

Mauvaise installation

**Perte de la classe de protection**

- Pour garantir les classes de protection IP67, Type 1, Type 12 ou Type 4x :  
Respecter les instructions d'installation.
- Vérifier la bonne assise des joints toriques fournis (voir Fig. 2 et 3).
- Fixer la bride de montage à l'IHM conformément à la Fig. 4 en utilisant une clé dynamométrique (28 mm) et le matériel de montage fourni.
- Appliquer du lubrifiant sur la bride de montage conformément à la Fig. 5.
- Fixer le support de tube à la bride de montage conformément aux Fig. 5 et 6 en utilisant les vis vis à six pans creux fournis et une clé à six pans creux (2,5 mm).

**Mise au rebut**

Les produits doivent être mis au rebut conformément à la directive DEEE 2012/19/UE et ne doivent pas être jetés dans les ordures ménagères normales.

**EN**

## Quick Start Guide

**TXF-MT-01 – Mounting flange****Other documents**

The following additional documents are available online at [www.turck.com](http://www.turck.com):

- Data sheet
- Operating instructions of TX... series

**For your safety****Intended use**

The mounting flange is used to mount the HMIs TXF705, TXF707 and TXF710 on tube brackets. The device may only be used as described in these instructions. Any other use is not in accordance with the intended use. Turck accepts no liability for any resulting damage.

**General safety instructions**

- The accessories may only be assembled, installed and maintained by professionally-trained personnel.
- The accessories may only be used in accordance with applicable national and international regulations, standards and laws.

**Product description****Dimensions**

See Fig. 1

**Scope of delivery**

See "Scope of Delivery"

**Mounting**** Warning**

Incorrect mounting

**Loss of protection class**

- To guarantee the protection classes IP67, Type 1, Type 12 or Type 4x :  
Strictly observe the installation instructions.
- Check the supplied O-ring seals for correct seating (see Fig. 2 and 3).
- Fix the mounting flange to the HMI according to Fig. 4 using a torque wrench (28 mm) and the mounting material supplied.
- Apply lubricant to the mounting flange as shown in Fig. 5.
- Fix the tube bracket in the mounting flange as shown in Figs. 5 and 6 using the hexagon socket screws supplied and an Allen key (2.5 mm).

**Disposal**

-  The device the lithium battery must be disposed of properly in accordance with WEEE Directive 2012/19/EU and does not belong in normal household waste.